



通学路における合同点検の進捗状況

川西市立多田小学校区

平成25年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 「見守り」とあるのは 対策完了後も継続依頼	現地写真 下 大 写 に 真
					今年度中	翌年度以降	未定		
1	多田院1 地内	時間通行規制区間にスクールゾーン等の標示がない 注意喚起看板の設置	歩車道区分あり 時間通行規制あり 規制の始点にスクールゾーン標示あり 道路標識の劣化	道路標識の修復 注意啓発看板の設置				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
2	多田院1 地内	集合住宅からの車両入出がわかりにくい カーブミラーの設置	歩車道区分あり 時間通行規制あり ミラーは直進道路につき困難	学校の通学指導				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
3	新田1 地内	路側帯の白線が劣化している 白線の修復	歩車道区分あり 時間通行規制あり 路側帯白線の劣化	路側帯白線の修復				児童への注意喚起	
4	新田2 地内	カーブミラーが植栽で見えにくい 注意喚起看板設置	剪定済み 事前等看板設置あり	学校での通学指導				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
5	新田1 地内	道路幅が狭く見通しの悪い緩やかカーブ 道路側溝の改善	歩車道区分なし	注意啓発看板設置				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
6	新田1 地内	道路幅が狭く見通しが悪い 車両の通行量が多い カーブミラー設置	歩車道区分なし 時間通行規制あり	路側帯白線施工 カーブミラー設置				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
7	新田1 地内	道路幅が狭く見通しが悪い 車両の通行量が多い カーブミラー設置	歩車道区分なし	横断歩道設置				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
8	新田2 地内	ミラーが見えにくい ミラーの移設	民地のため困難	学校での通学指導				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
9	西多田2 地内	交差点からの飛び出しがあり危険 ミラーの設置	歩車道区別があり 交差点の角切り及び注意看板あり 道路形態上ミラーの設置は好ましくない	学校での通学指導				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
10	西多田2 地内	道路幅の狭い交差点で交通量が多い 注意喚起看板設置	歩車道区分なし 一旦停止、路面標示あり	学校での通学指導				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
11	西多田2 地内	坂道で車両の速度が速い 注意喚起看板設置	歩車道区分なし	路側帯白線の施工				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
12	西多田2 地内	道路幅が狭く交通量が多い カーブで見通しが悪い カーブミラー設置	歩車道区分なし 有効な設置個所がない	学校での通学指導				児童への注意喚起 見守り活動の継続	
13	新田1 地内	道路との段差があり歩行時に危険 段差の解消	民地のため困難	学校での通学指導				児童への注意喚起 見守り活動の継続	

1



3



4



5



6



7



9



10



11



12



13

