


通学路要注意箇所図 東谷小学校区



1:9,000

0 100 200 400 メートル



1:6,700

0 100 200 400 メートル

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
1 防犯	1	東畦野3丁目	樹木や雑草等の管理がよくなり、薄暗く人が無いため。6月末に声かけ連れ込み事案あり。薄暗くなると人目も少なく、また、周辺には空き家が多い。	道路管理課 学校	防犯灯の設置については、自治会から道路管理課あてに要望。 学校での防犯指導	対策済
2 交通	2	見野2丁目	登下校時、高校生の自転車との接触事故が多発。児童にも高校にも呼び掛けは続けている。	兵庫県	自転車への注意喚起のピクトマークを歩道に設置	R1年度中
3 交通	3	見野2丁目	ひび多数	道路整備課	H28に点検済。 R4に設計委託を予定。 R5に補修工事予定。	対策済
4 交通	4	見野2丁目	歩道がなく許可車両ま通行が多い。道巾が狭く、路面規制表示や白線等劣化している。(H25,26要望箇所分)	警察 道路管理課 道路整備課	横断歩道修復検討。 歩道のない部分についてカラー舗装検討 ハンブにつきまして、車両の速度を抑制する等の一定の効果はある一方で、段差ができることにより、高齢者、車いす、更にはベビーカーの通行に支障をきたし、また振動や騒音が発生する等の多くのデメリットがあることから設置は困難であると考えます。	R2年度
5 交通	5	見野3丁目	国道173号に向かって上り坂を車両がスピードを出しているため横断が危険	警察 学校	車が来ていないか確認の上横断するよう学校等での通学指導	対策済
6 交通	6	見野3丁目	駐車場からの車が信号とは関係なく出入りするため歩道での通行が危険。	警察 民地	横断歩道補修完了 民地内への出入り等に注意喚起は、できません。	対策済
7 交通	7	見野3丁目	ガソリンスタンドに出入りする車が多い。歩行するタイミングに子どもが困っている。	学校	民地内への出入り等に注意喚起は、できません。 学校等での通学指導	対策済
8 交通	8	見野3丁目	交通量が多く車両速度が速い。横断中の国道に出る右左折車両が危険である。北側歩道にガードレール設置できないか。	兵庫県	ポール設置箇所を柵設置に変更	R1年度中
9 交通	9	見野3丁目	歩道上に車両の駐車があり、歩行を妨げている。	学校	民地内への出入り等に注意喚起は、できません。 学校等での通学指導	対策済
10 交通	10	東畦野5丁目	雨の日の水路は、水の流が速く防護柵もないため、危険。	道路管理課	柵設置検討	R1年度発注済

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
11 交通	11	東畦野6丁目	国道173号に向かって上り坂を車両がスピードを出しているため横断が危険	警察	止まれの標識の位置、向きを修正 「とまれ」路面標示の修復検討	R2年度