


通学路要注意箇所図 牧の台小学校区



1:4,600

0 100 200 400 メートル

(電線図参照)

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
1 防犯	1	大和西2丁目	森のような場所、薄暗いトイレ等周囲から見えにくい場所が多くある。	公園緑地課 学校	剪定済み。 公園の対側に交番があり、不審者やきけんを感じるがあれば即通報。学校での防犯指導。	対策済
2 交通	2	大和東1丁目	横断歩道がなく、児童の横断が危険である。 横断歩道設置希望	警察 学校	横断歩は、交通量から設置できない。 学校での通学指導	対策済
3 交通	3	大和東1丁目	道幅が広く、車の速度が速い。	警察 道路整備課 学校	標示、標識の補修 ハンプにつきまして、車両の速度を抑制する等の一定の効果はある一方で、段差ができることにより、高齢者、車いす、更には乳母車の通行に支障をきたし、また振動や騒音が発生する等の多くのデメリットがあることから設置は困難である。 学校での通学指導	R2年度
4 交通	4	大和東2丁目	道幅が広く、車の速度が速い。	道路管理課 道路整備課	注意喚起の電柱幕設置検討 ハンプにつきまして、車両の速度を抑制する等の一定の効果はある一方で、段差ができることにより、高齢者、車いす、更には乳母車の通行に支障をきたし、また振動や騒音が発生する等の多くのデメリットがあることから設置は困難である。	R2年度
5 交通	5	大和東2丁目	道幅が広く、車の速度が速い。	道路管理課 学校	注意喚起の電柱幕設置済。 学校での通学指導	対策済
6 交通	6	大和西1丁目	信号のない横断歩道で、見通しも悪い。	警察 道路管理課 学校	通学路として横断するため要望により設置した横断歩道。 学校での通学指導	対策済
7 交通	7	大和西1丁目	道幅が広く、車の速度が速い。	警察 道路管理課 学校	道幅もあり歩車分離の歩道。 見通しもよい道路。 学校での通学指導	対策済
8 交通	8	東畦野山手2丁目	大雨時、溝があふれ、通行に危険。(防犯より、災害時の安全)	道路整備課	降雨時の状況を確認したうえで、対策を検討。	R2年度