


通学路マップ 多田小学校



2022/05

多田小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	多田院2丁目2-8の道路～ブーメラン前	道幅が狭く 交通量が多い また、赤橋付近については、車両の通行が多く、合流、対向車など	兵庫県警察学校	【兵庫県】 注意喚起を促す電柱幕の取替え。 【警察】 交通監視活動の実施。 【学校】 学校での通学指導。	【兵庫県】 令和5年度 【警察・学校】 対策済
交通	2	新田2丁目12 ブーメラン前から大西クリニックまでの合流	車道と歩道の区別がなく見通しが悪い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	3	新田2丁目20 坂道	急な坂道で通行する車の速度が速い	警察 学校	【警察】 交通監視活動の実施。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	4	新田3丁目16 白坂	急な坂道で通行する車の速度が速い	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	5	西多田1丁目18 赤橋南点滅信号	点滅信号 信号無視をする車があり危険	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【警察】 定期的な取締りの実施。 【学校】 学校での通学指導。	対策済

多田小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	6	西多田2丁目21 サイゼリア前合流 三叉路	車 バスの等の通行量が多い場所であるが、横断歩道の待機スペースが狭い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 ①電柱幕設置。 ②白線の設置は、警察との協議の結果、設置は不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	7	西多田1丁目15 四叉路	道幅が狭く 見通しが悪い	学校	道路の拡幅はできない。 学校での通学指導。	対策済
交通	8	西多田2丁目8 はるやま西 合流	三叉路合流。店舗に出入りする車が多い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 ①電柱幕設置。 ②区画線修繕。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	9	矢問1丁目21	急な坂道。道幅も狭く車両がスピードを出す。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	10	矢問3丁目9 点滅信号	下校の際、車両から子どもを確認しにくく危険。 また、徐行することなくそのままのスピードで通行する。	警察 学校	【警察】 押ボタンの活用。 【学校】 学校での通学指導。	対策済

多田小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	11	矢問1丁目6	通行量が多いが、歩道も狭い上に防護柵もなく危険。	兵庫県 学校	【兵庫県】 車線分離標(ポールコーン)を設置。 【学校】 学校での通学指導。	【兵庫県】 令和5年度 【学校】 対策済
防犯	12	多田院2丁目17 多田神社北側	多田神社北側で周囲から見えにくい。	警察 学校	なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済
防犯	13	多田院1丁目15 馬場垣内公園	用水路も近くにあり、茂みが多く昼間でも見通しが悪い。	公園緑地課	業者委託による除草を年3回実施しており、樹木についても支障となるような下枝等も無いことから、一定の見通しは確保できていると判断している。なお、水路全体は公園区域外となることから、公園区域内の樹木等で公園の利用や、見通しの支障になっていることが確認できれば、今後検討する。	対策済
防犯	14	新田3丁目 新田城山公園	子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない。	公園緑地課	全体的な竹の剪定は難しいが、間引き等を実施し、見通しの確保に努める。	対策済
防犯	15	西多田1丁目12	農地であり 周囲から見えにくい	警察 学校	なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済