


通学路マップ 北陵小学校

2022/05



北陵小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	1	花咲く丘マンションから、北陵公民館に向かう斜めの横断歩道	1 歩車道区分のない道路(交通が多い、通行車両の速度が速い)	丸山台、美山台から下がってくる車がスピードを出している事が多い。停止線で止まらない車もいます	警察の取り締まり	警察	対策済
交通	2	花咲くマンション最寄りのバス停(日生中央方面)の歩道	2 歩車道区分のある道路(交通が多い、通行車両の速度が速い)	●中高生の自転車の速度が速く危ない。集団で来る場合もあります。	【道路管理課】 速度抑制の電柱幕を既に設置済 【学校】 自転車通学を行っている東谷中学校に通学指導の依頼	道路管理課 学校	対策済
交通	3	北陵公民館の近くのT字路	2 歩車道区分のある道路(交通が多い、通行車両の速度が速い)	信号がなく、坂道を降ってきた車のスピードも出ているので要注意。交通量も多い。	【警察】 必要性が低いため設置不可 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済
交通	4	北陵多目的広場	3 街路樹等で視認性が悪い・歩行空間を狭めている	夏になると草が茂り、蜂も飛んだりして通りにくくなる時がある。	文化・観光・スポーツ課 雑草の除草	文化・観光・スポーツ課	対策済
交通	5	花咲く丘マンションから、北陵公民館に向かう斜めの横断歩道	3 街路樹等で視認性が悪い・歩行空間を狭めている	背の低い子供が見えにくい事がある。雑草が長く生えている季節は特に視認性が悪い。車に轢かれかけた事があります。	【道路整備課】突発的な雑草対応は道路整備課で草刈りを実施。 【公園緑地課】 2年に1度の街路樹剪定を行っている路線であり、今年度剪定を行ったため、視認性は確保されておりました。通行に支障がある場合にはその都度剪定等の対応。	道路整備課 公園緑地課	対策済
交通	6	丸山台1丁目3-27(信号のない小さな横断歩道がある所)	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通が多い、通行車両の速度が速い)	路地から北陵通りへ出る際、歩道が見えるミラーがなく、住宅のフェンス等で死角になっている為、飛び出す子がいると危ないです。	【道路管理課】 横断歩道があり横断歩道手前で徐行すれば十分目視確認出来るため、当該箇所は設置不可 【学校】 学校での通学指導。	道路管理課	対策済

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	7	北陵公民館前の交差点	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	かなりのスピードで坂を下ってくる車や自転車が多く、一時停止する気がない車両が多数で危険(特に朝と夕方)	【警察】 警察の取り締まりの継続 【道路管理課】 速度落とせの路面標示あるので不要	警察 道路管理課	対策済
交通	8	丸山台1-3-14(学校のプール横にあたる空き地横の階段)	7 道路等の舗装の劣化がある	階段のブロックがよく外れかけていて、危ない。何度もやり直しに来てるが、数ヶ月経てばまた取れています。	ブロックが浮いた箇所について、都度補修を行う。	道路整備課	対策済
交通	9	北陵公民館の周り、特に公民館の駐車場辺り	11 周囲が暗い(適切な場所に照明灯がない)	街灯が少なく、夜に習い事に行っている子供が暗くて怖いと言っている	【道路管理課】 既に一定の間隔で安全灯が設置されているため増設不可 【学校】 学校での通学指導。	道路管理課 学校	対策済
交通	10	北陵公民館裏にある公園の角、三叉路	12カーブミラーが適切な箇所及び方向に設置されていない。	角が鋭角な場所や建物や植物で曲がり角の先が見えにくく視界が悪いのにミラーが一つも無い。	【道路管理課】 当該箇所は隔切りがあり、徐行すれば目視確認できるため、設置不可 【学校】 学校での通学指導。	道路管理課	対策済
交通	11	丸山台1丁目2-12付近の十字交差点	13横断箇所に信号機がない		【警察】 必要性が低いため設置不可 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済
交通	12	花咲く丘マンションから北陵公民館に向かう斜めの横断歩道	13横断箇所に信号機がない		【警察】 必要性が低いため設置不可 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	13	学校前道路をさぎそうえん方向に進んだ所	13横断箇所に信号機がない	坂道なので下から走行してくる車は横断してる人が見えにくい。	【警察】 必要性が低い 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済
交通	14	美山幼稚園前道路をカリヨンの丘特別支援学校方面に上がって交わる大きめの交差点	13横断箇所に信号機がない	坂道なので下から走行してくる車は横断してる人が見えにくい。	【警察】 必要性が低い 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済
交通	15	ケーズデンキ(日生中央交番前)から、セブンイレブン方向へ向かう高架橋の横断歩道	13横断箇所に信号機がない		【警察】 必要性が低い 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済
交通	16	伏見台のセブンイレブン	15歩道を横切る車両が多い		【警察】 店利用者の車両が駐車場に出入りする ため歩道を横切るのは当然である。交差点内の出入口の設置は好ましくないため、現在の出入口設置でしかたないと考えられる。 【学校】 学校での通学指導。	学校	対策済
交通	17	花咲く丘マンションから北陵公民館に向かう斜め横断歩道	16交通規制が守られていない	車が停止線で止まらない。スピード出しすぎ。	【警察】 引き続き取締の実施	警察	対策済
交通	18	日生中央駅近くのケーズ電気前	16交通規制が守られていない	警察の方がよく取り締まりされている箇所であるが、横断歩道を渡っている歩行者がいるにもかかわらず止まらない車がある。	【警察】 引き続き取締の実施	警察	対策済

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
防犯	1	釜の尾公園周辺	1 子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない		【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに、危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。 【公園緑地課】 公園内の安全対策としては、定期的な低木剪定や支障枝の除去による見通しの確保を実施しています。また、地域による安全対策への支援として、地域自治会、コミュニティにより防犯カメラを設置する場合は、公園内への設置を許可するケースがありますので、ご検討ください。	学校 公園緑地課	対策済
防犯	2	釜の尾公園前の貯水池？周辺、遊歩道	2 路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい		【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに、危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。 【公園緑地課】 公園内の安全対策としては、定期的な低木剪定や支障枝の除去による見通しの確保を実施しています。また、地域による安全対策への支援として、地域自治会、コミュニティにより防犯カメラを設置する場合は、公園内への設置を許可するケースがありますので、ご検討ください。	学校 公園緑地課	対策済
防犯	3	北陵公民館前の道	2 路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい		【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに、危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。 【生活安全課】 コミュニティと設置場所を協議し、10台防犯カメラを設置済み。増設は難しく移設はコミュニティとの協議が必要である。	学校	対策済
防犯	4	夜の公民館の駐車場付近	5 歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある		【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに、危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。 【生活安全課】 各コミュニティと設置場所を協議し、10台防犯カメラを設置しています。新たに防犯カメラを設置する予定はありません。既設の防犯カメラの移動を希望する場合はコミュニティとご相談ください。	学校	対策済

交通・防犯 の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定 年度
防犯	5	暗くなってからの公民館駐車場	6 周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある		【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに、危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。 【生活安全課】 各コミュニティと設置場所を協議し、10台防犯カメラを設置しています。新たに防犯カメラを設置する予定はありません。既設の防犯カメラの移動を希望する場合はコミュニティにご相談ください。	学校	対策済
防犯	6	暗くなってからの公民館駐車場	8 灯りがなく、夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい		【道路管理課】 既に一定の間隔で安全灯が設置されているため増設不可 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済