



# 通学路マップ 東谷小学校

2022/05



小学校区

多田東小学校

# 東谷小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	東畦野2丁目7-7 スコーレ川西	本線からの抜け道にもなっており、車や自転車のスピードが速い。歩行者が危険。	学校		通学ルートの変更。	経過観察 安全指導は実施済
交通	2	東畦野1丁目10 国号173号線東畦野交差点横断歩道	大和住宅側、南側から北側への歩道が消えかけている	警察	定期的な横断歩道の塗り直し。	横断歩道の補修。	対策済
交通	3	東畦野3丁目17-11 本多商店付近のカーブ	道幅が狭く見通が悪い。ミラーの角度が合っていない。注意喚起の表示が必要	道路管理課 学校	【道路管理課】 ①カーブミラーの角度調整。 ②「学童注意」の横断幕設置。	【道路管理課】 ①カーブミラーの角度調整。 ②電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 対策済 【学校】 対策済
交通	4	見野2丁目JA前から山下駅までの道路	道幅がせまいが交通量が多い。スピードが出ている車も多い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 学校正門前までのグリーンベルト設置。	【道路管理課】 幅員が基準に満たさないため、設置不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	5	一庫2丁目前川橋付近	橋の上の感知式信号に気づかず旧国道付近まで車両が停滞することが多い。子どもの横断に支障が出る。	警察	信号に設置されている「感知式」及び「時差式信号」看板の交換。	看板の交換。	対策済
交通	6	一庫3丁目1-2 マルミヤ電化前横断歩道	横断歩道が消えかかっている。狭い道路にも関わらず強引な左折が見られることがある。	道路管理課 学校	【道路管理課】 ①注意喚起の路面シート設置。 ②電柱幕の向き調整。	【道路管理課】 ①路面シート設置。 ②電柱幕の向き調整。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 ①R6年度 ②対策済  【学校】 対策済
交通	7	一庫3丁目1-18 上田建設横	住宅街への通り抜けがある	道路管理課 学校	【道路管理課】 路面シートの設置。	【道路管理課】 横断歩道が設置されている箇所ではないため、設置不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	8	一庫2丁目前川橋付近～一庫1丁目	歩道幅が狭い。自転車と歩行者に十分な待機スペースがない。	道路管理課 学校	【道路管理課】 「横断歩道あり」等の注意喚起看板の設置。	【道路管理課】 注意喚起看板の設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 R6年度  【学校】 対策済
防犯	9	見野3丁目21 旧市民病院東側の道路	人の目が届かない。監視カメラもない。オアシス駐車場跡地への連れ込みなどが不安な箇所	警察 学校		【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対応済