



通学路地域安全マップ 桜が丘小学校区



桜が丘小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
防犯	1	霞ヶ丘1丁目本校北門から東へ下った辺り	車に乗った男からの暴言事案発生。	警察 学校	学校による防犯指導。 警察への早期通報。	対策済
交通	2	霞ヶ丘1丁目川西中学校前の坂道を下った交差点付近	地域の方の誘導で横断しているが、横断歩道がない。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
防犯	3	本校南側校門付近	傘を持った男が威嚇する事案が地域から複数報告されている。	警察 学校	学校内に侵入されないよう施錠の徹底。 学校による防犯指導。 警察への早期通報。	対策済
交通	4	協立病院と市総合センター前の横断歩道	7:45～8:15の間、登校時に多数の児童が横断している。車両が横断歩道上で渋滞し、児童の横断中に通勤通学の自転車が重なり非常に危ない。	兵庫県 警察	【兵庫県】 注意喚起の為、電柱幕を増設予定。 【警察】 通学路交通安全教室及び交通監視活動の実施。	【兵庫県】 令和4年度 【警察】 対策済
交通	5	川西郵便局付近点滅信号	点滅信号のため、児童の横断時に危険な場合がある。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	6	花屋敷1丁目ファミリー花屋敷南側の5差路	5差路になっており、信号機のない横断歩道のため、児童の横断に危険な場合がある。	道路管理課 警察	【道路管理課】 電柱幕設置。 【警察】 一時停止違反取締り。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対策済
交通	7	栄町7番地北東交差点	見通しが悪いのため、児童の横断時に危険な場合がある。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕取替え。 路面標示修繕。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和3年度 【学校】 対策済