

平成 28・29 年度 市による実施調査結果

➤ アスベスト調査結果(ごみ焼却施設)

ごみ焼却施設	建材種類	測定結果	備考
建屋 A L C 外壁	吹付タイル	含有	クリソタイル
建屋 R C 外壁	吹付タイル	含有	クリソタイル
屋根 A L C	アスファルトルーフィング	含有	トレモライト、 アクチノライト
屋根折板	保温材	含有無	
建屋外壁サッシ廻り	シール材	含有無	
倉庫天井	石膏ボード	含有無	
消火栓配管エルボ	珪藻土	含有無	
倉庫床	ビニル床タイル	含有無	
No.1 二次送風機伸縮継手	紡織材	含有無	

➤ アスベスト調査結果(煙突)

煙突	建材種類	測定結果	備考
外壁	吹付タイル	含有無	

➤ アスベスト調査結果(排ガス高度処理施設)

排ガス高度処理施設	建材種類	測定結果	備考
建屋 A L C 外壁	吹付タイル	含有	クリソタイル
屋根折板	保温材	含有無	
煙道伸縮継手	紡織材	含有無	

➤ アスベスト調査結果(不燃性廃棄物処理棟)

不燃性廃棄物処理棟	建材種類	測定結果	備考
外壁	吹付タイル	含有無	

➤ アスベスト調査結果(公舎棟)

公舎棟	建材種類	測定結果	備考
外壁	吹付タイル	含有	クリソタイル

(注) 測定結果において、含有と記載のあるものは、石綿が 0.1% を超えて含有するとして取り扱うため、定量分析を実施しておりません。