通学路の危険個所に関する調査　　川西市立多田小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立多田小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

| No. | 場所 | 危険箇所の状況・要望 | 合同点検の状況 | 対策の内容 | 対策時期 | | | | 対策実施までの措置<br>※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 済 | 今年度中 | 翌年度以降 | 未定 | |
| 1 | 新田３地内 | 用水路の駐車場側のフェンスに穴がある<br>５、６年前と２年前に修理している | 民地内側のフェンスに拳大の穴 | 現状維持<br>学校での通学・生活指導 | ○ | | | | 登校班への安全指導<br>安全協力員の見守り |
| 2 | 新田１地内 | 三叉路出ミラーの角度が悪い<br>角度の調整 | ドライバーからの視認性は良好 | 現状維持<br>学校での通学指導 | ○ | | | | 登校班への安全指導<br>安全協力員の見守り |
| 3 | 新田２地内 | 用水路に入れる隙間があり危険<br>柵の設置 | 私有地のため設置困難 | 学校での通学・生活指導 | ○ | | | | 登校班への安全指導<br>安全協力員の見守り |
| 4 | 多田院１・２<br>地内 | 橋幅が狭く欄干が低い。車両と歩行者が接近し危険<br>橋の整備 | 歩車道区分なし<br>幅員が狭く、狭小区間も長い | 歩道の設置（橋の整備）<br>学校での通学指導 | | | ○ | | 登校班への安全指導<br>安全協力員の見守り |
| 5 | 西多田１地内 | 信号待ちの児童が車道近くで待っている。<br>西側横断歩道溜まりにポール設置 | 歩車道区分なし<br>ポール設置は、幅員が狭く、直線であり効果が無いので対策不可 | 電柱幕（学童注意）設置 | | ○ | | | 登校班への安全指導<br>安全協力員の見守り |
| 6 | 矢問２地内 | 点滅信号待ちの場所で、水はけが悪く短時間で水がたまる<br>排水処理の対策 | 歩車道区分あり<br>押しボタン信号、横断歩道あり | 排水口点検（雨天時）実施し<br>対応済み | ○ | | | | 登校班への安全指導 |
| 7 | 矢問２地内 | 信号無視の車両が多い | 歩車道区分あり<br>押しボタン信号、横断歩道あり | 信号機のＬＥＤ化<br>学校での通学指導 | ○ | ○ | | | 登校班への安全指導<br>安全協力員の見守り |
| 8 | 西多田２地内 | 雑草が多い<br>草刈を希望 | 歩車道区分あり | 歩道低木剪定及び除草 | ○ | | | | 登校班への安全指導 |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |