通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立多田東小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立多田東小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	平野２地内	勾配のある道路で交差点が広いため信号機停止線で停止できない通行車両がある 信号機の時間調整	安全協力員の見守り 既に信号機の時間調整済み	学校での注意喚起	24			学校での注意喚起 安全協力員の見守り	
2	鼓が滝２地内	道路幅の狭い個所と広い個所があり通行車両が広い道路幅の速度で通行するため危険 横断歩道の設置	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 勾配のある道路で通行車両の速度が速い	横断歩道の設置	25			学校での注意喚起 安全協力員の見守り	
3	多田桜木１地内	道路幅が狭く歩車道区分のない個所がある 歩道の確保	安全協力員の見守り 歩車道区分のない個所がある 軌道敷及び民地密集のため道路拡幅は困難	道路の拡幅			○	学校での注意喚起 安全協力員の見守り	
4	東多田３地内	東側：交通量が多く見通しの悪い個所がある 西側：踏切が狭く歩車道区分のない個所もあり混雑 ガードレール等の歩道の確保	安全協力員の見守り 東側：勾配がありカーブしている道路 歩車道区分(白線のみを含む)あり 校門前の横断歩道・注意喚起標示の劣化 西側：民地密集のため歩道の確保は現状では困難	道路の拡幅			○	学校での注意喚起 安全協力員の見守り 東側：横断歩道・注意喚起標示の修復	
5									
6									
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4