通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立川西小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立川西小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	寺畑２地内	部分的に歩車道区分がない 歩道が極端に狭い個所がある 通行車両の速度が速い ガードレールの施工 歩道のカラー舗装	路側帯白線の劣化	路側帯白線の修復	24			学校での児童への注意喚起	
2	栄根１地内	道路幅が狭く交通量が多い 遮断機が閉まると人や車両が溢れて危険 ガードレールの施工	歩車道区分あり 車両交通規制あり 民地密集のためガードレール施工は現状では困難	道路の拡幅			○	学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
3	栄根２地内	溝が深く転落の危険性がある 水路の蓋掛け	１ｍを超える深さ 合同点検時、流水確認できず	転落防止柵の設置	24			学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
4	栄根２地内	道路幅が狭く交通量が多い 遮断機が開くと車両が一気に通過し危険 横断歩道の設置	歩車道区分あり 車両通行規制あり 道路幅狭く横断歩道設置は現状では困難 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	横断歩道の設置			○	学校での児童への注意喚起 警察によるパトロール強化	
5	栄根２地内	車両通行時に転落の危険性がある 水路の蓋掛け	歩車道区分なし 地元調整等を必要とする	水路の蓋掛け			○	学校での児童への注意喚起 対策については検討中	
6	小戸１地内	増水時に転落の危険性がある 転落防止柵の施工	歩車道区分なし 下流への流出防止柵あり 地元調整等を必要とする	転落防止柵の設置			○	学校での児童への注意喚起 対策については検討中	
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4

№5

№6