


# 通学路マップ 東谷小学校

2022/05



# 東谷小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	1	東畦野2丁目 川西北郵便局前の交差点	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	停止線の設置	【道路管理課】 電柱幕2枚を設置。	道路管理課	対策済
交通	2	見野2丁目 池田銀行・サンディ前	6 横断箇所に横断歩道がない	横断歩道の設置	【警察】 道路構造上設置不可 【学校】 学校での通学指導	学校	対策済
交通	3	見野2丁目 JAから小坂電気まで一方通行	16交通規制が守られていない	逆走する車(下校時や時間規制のないときに多発) 警察による規制	警察による見守り強化	警察	対策済
交通	4	見野1丁目 東谷中学校前	2 歩車道区分のある道路(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	車の速度が速いので横断しにくい。速度の原則、停止線の設置	工事が完了後、減速帯の設置を検討	道路管理課	対策予定 R8年度
交通	5	見野2丁目交差点 ゲオの入口	19その他	通学時間帯、高校や中学へ通う自転車が多い。 ゲオから出てくる車が危険	工事終了後、必要に応じて実施	警察	対策予定 令和8年度以降
交通	6	見野2丁目 ミニストップ・カラオケ店の間のT字路	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	停止線がないため、車両が歩道の位置まで出てくる。学童横断幕の設置	【警察】 道路構造から交差点の優先関係が明白であることから設置不可 【道路管理課】 歩行者注意の電柱幕を設置。	警察 道路管理課	対策済

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	7	東畦野2丁目 173号線から頼光寺・北郵便局へ抜ける道	8 注意喚起標示(白線、横断歩道及び標識等)の劣化	173号線から頼光寺への交差点停止線、ゼブラゾーンが消えかけている。書き換えの施工	セブラルゾーンの書き換え	宝塚土木	対策済
交通	8	見野3丁目 交差点角の車販売店の前	19その他	車販売店前の安全灯が歩道の中にあり危険 敷地と歩道の段差が危険 安全灯の移動	【宝塚土木】 安全灯の移動は不可。反射灯やポール、色を変えるなど検討 【道路管理課】 段差部に標識のポールがあり、新たなポールの設置の対応は困難。	道路管理課 宝塚土木	対策済
交通	9	山原	19その他	中橋から山原へ上がる坂道の崖(災害危険区域) コンクリート打設するなどがけ崩れの起こらないような対応を要望	急傾斜地崩壊対策事業に該当する可能性が高く、通学路点検とは事業が異なるため対策不可。	道路整備課	対策済
交通	10	山下駅より小学校へ続く道	19その他	交通量が多い	グリーンベルトの設置の検討	道路管理課	対策予定 R8年度
防犯	1	東畦野5丁目 旧市民病院東側の道路	2 路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい	病院の東側の小屋が老朽化、草も伸び放題。定期的な草刈り、道幅の拡張・整備	草刈り: 里道部分は道路整備課が対応。民地から越境している箇所については、道路管理課が草刈りを指導。 道幅の整備: 都市計画が数年後にあるためその際に整備されるため、今年度の対策は無し。	道路整備課: 里道の草刈り 道路管理課: 民地からの雑草	里道の草刈り対策済 民地からの雑草対策予定 (R7)