



通学路における主たる危険要因別状況 川西市

一箇所で複数の危険要因を含みます

平成24年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

主たる危険要因と個所数	主たる危険要因のある小学校名と個所数									
歩車道区分のない道路（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	久代 1	加茂 4	桜が丘 2	川西北 2	明峰 1	多田 1	多田東 2	緑台 2		
	東谷 1									
歩車道区分のある道路（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	久代 2	加茂 3	川西 2	川西北 1	明峰 1	緑台 1	清和台南 2			
見通しの悪い個所がある（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	久代 2	桜が丘 1	明峰 1	多田東 1	緑台 1	清和台南 1	けやき坂 3	北陵 1		
横断箇所に横断歩道がない	川西 1	桜が丘 1	多田 1	多田東 1	清和台 2	けやき坂 1	東谷 1	牧の台 2		
	北陵 1									
横断箇所に信号機がない	加茂 1	桜が丘 1	川西北 1	緑台 1	けやき坂 1	北陵 1				
長期間の道路工事による影響がある	清和台 1									
道路等の舗装の劣化がある	陽明 1	けやき坂 1								
歩道を横切る車両が多い	桜が丘 1	東谷 2								
注意喚起標示の劣化	桜が丘 1	多田 3								
交通規制が守られていない	久代 1	加茂 1	川西北 1	多田東 1	緑台 2	陽明 1	けやき坂 1	東谷 1		
水路に転落防止設備がない	川西 3									
多人数が集まる個所に階段がある	明峰 1	緑台 1								
周囲が暗い	久代 1	加茂 1								
一時的な遮蔽物がある、封鎖路の開放	加茂 1	明峰 1	緑台 1	けやき坂 3	牧の台 1					