通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立東谷小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立東谷小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	見野２地内	路上駐車が多い パトロール強化	安全協力員の見守り 通行規制あり 歩車道区分あり	警察のパトロール強化	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
2	見野３地内	緩やかにカーブする勾配のある道路で交通量が多い 通行車両の速度が速い 通行規制の強化	安全協力員の見守り 歩車道区分・信号機あり 注意喚起標示あり 巻き込み防止柱あり	通行規制の強化			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続	
3	見野３地内	駐車場を出入りする車両が多い ※民地のため地図上表示及び写真なし	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 歩道を横切る車両が多い	民地のため対処できない			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続	―
4	見野２地内	駐車場を出入りする車両が多い ※民地のため地図上表示及び写真なし	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 歩道を横切る車両が多い	民地のため対処できない			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続	―
5	見野１地内	緩やかにカーブする勾配のある道路で交通量が多い 道路のカラー舗装 ガードレールの設置	安全協力員の見守り 南側歩道にガードレールあり 南側の歩道に渡る横断歩道がない	年次的に道路改修を実施	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
6									
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№5