通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立加茂小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立加茂小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	加茂４地内	交通量が多い 不審者が出没する パトロール強化	安全協力員の見守り 歩車道区分あり	警察のパトロール強化	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
2	加茂３地内	歩道を塞いで駐車している車両がある パトロール強化 ※民地につき地図上表示及び写真なし	安全協力員の見守り 駐車場の奥行きが不足の模様	警察のパトロール強化	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	―
3	加茂２地内	道路幅が狭く通行車両の速度が速い 路側帯がない 路側帯白線の施工	安全協力員の見守り 歩車道区分なし 車両交通規制あり	注意看板の設置	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
4	加茂１地内	坂道で自転車等の速度が速い 注意喚起標示の設置	歩車道区分なし スリップ防止舗装あり	道路の拡幅			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続 注意喚起標示の設置	
5	南花屋敷１地内	勾配のある道路で通行車両の速度が速い 信号機の設置 注意喚起標示の設置	横断歩道あり 注意喚起標示あり 信号機設置は現状では困難	信号機の設置			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続	
6	南花屋敷４地内	通行許可車両以外の通行がある 通行車両の速度が速い パトロール強化	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 車両通行規制あり	警察のパトロール強化	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
7	南花屋敷３地内	道路幅が狭く通行車両の速度が速い 歩道の確保 注意喚起標示の設置	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続	
8	南花屋敷２地内	道路幅が狭く通行車両の速度が速い 注意喚起標示の設置	歩車道区分なし 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続 注意喚起標示の設置	
9	南花屋敷２地内	道路幅が狭く通行車両の速度が速い 周囲が暗い 道路幅の拡幅 街路灯の設置	歩車道区分なし 街路灯あり 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続	
10									

№1

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9