通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立緑台小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立緑台小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	向陽台１地内	校門が狭く児童が多く集まり転落の危険性がある 校門の拡幅	安全協力員の見守り 校門の近くに階段がある	階段下に横断歩道、信号機があるため、総合的な対処が必要			○	児童への安全教育 見守り活動の継続	
2	向陽台１地内	勾配のある道路の合流箇所で通行車両の速度が早く一時停止を順守しない 路側帯の設置	安全協力員の見守り 横断歩道・道路標識あり 歩車道区分のない路線がある	路側帯の施工	24			児童への安全教育 見守り活動の継続	
3	緑台２地内	道路幅が狭く交通量が多い	安全協力員の見守り 横断歩道あり 歩車道区分なし	路側帯の施工	24			児童への安全教育 見守り活動の継続	
4	緑台２地内	植栽で見通しが悪い	安全協力員の見守り 植栽剪定済み	定期的な剪定を実施	24			児童への安全教育 見守り活動の継続	
5	緑台３地内	自転車が一時停止せずに交差点に進入する 児童が一時停止しない	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 自転車を除く交通規制標示あり	学校における交通マナーの指導	24			児童への安全教育 見守り活動の継続	
6	緑台７地内	交通量が多く通行車両の速度が速い 信号機の設置	安全協力員の見守り 変則四差路交差点 横断歩道あり 歩車道区分あり	信号機の設置			○	児童への安全教育 見守り活動の継続	
7	緑台４地内	右左折車の交通量が多く巻き込みの危険性がある 民地内にあるフェンスの看板で視界が悪い 民地内フェンスの看板撤去 ※民地のため地図上表示及び写真なし	安全協力員の見守り 歩道に巻き込み防止柱あり 民地内の看板はフェンスの上にあり、視界を遮る状況ではない	フェンスの看板は民地のため対処できない			○	児童への安全教育 見守り活動の継続	―
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4

№5

№6