通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立多田小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立多田小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	多田院１地内	注意喚起標示が見えにくい 注意喚起標示の修復	安全協力員の見守り 通行規制あり 勾配があり道路幅も狭い 歩車道区分のない個所がある 注意喚起標示の劣化　植栽で見通しが悪い	注意喚起標示の修復 路側帯白線の修復 植栽の剪定	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
2	多田院１地内	注意喚起標示が見えにくい 注意喚起標示の修復	歩車道区分なし 通行規制あり 注意喚起標示の劣化	注意喚起標示の修復	24			見守り活動の継続	
3	新田２地内	四方から児童が多く集まる個所であるが道路幅が狭く交通量が多い 歩道の確保 横断歩道の設置	安全協力員の見守り 歩車道区分なし 県道沿いの正門を利用せず北門利用を指導のため多くの児童が集まる個所 道路幅狭く歩道の確保は現状では困難	横断歩道の設置	25			児童への注意喚起	
4	多田院１地内	注意喚起標示が見えにくい 道路のカラー舗装 通行車両の減速対処舗装	安全協力員の見守り 歩車道区分なし 通行規制あり 注意喚起標示の劣化	道路のカラー舗装 注意喚起標示の修復	24			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
5									
6									
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4