通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立川西北小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立川西北小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員への見守り活動の依頼」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真 拡大写真は下方に
					今年度中	翌年度以降	未定		
1	萩原１地内	見通しが悪いカーブで坂道からの車両が予告信号を無視し、横断が危険 予告信号を赤色点滅に変更 注意看板設置	歩車道区分あり 予告信号のため赤色への変更は困難 看板設置により事故誘発のおそれがあるため困難	信号機点灯時間調整	○			児童・保護者への注意喚起 安全協力員への見守り活動依頼	
2	萩原２地内	坂道で自転車の速度が早い 自転車の速度の減速	歩車道区分なし 坂道の合流となっている	啓発看板設置		○		児童・保護者への注意喚起 安全協力員への見守り活動依頼	
3	萩原１地内	時間規制区間に進入する車両が多い 坂道で自転車の速度が速い パトロール強化	歩車道区分なし 路面道路標示の劣化 パトロール定期的に実施	時間規制の路面標示修復 パトロール強化	○	○		児童・保護者への注意喚起 安全協力員への見守り活動依頼 警察によるパトロール強化	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3