通学路における主たる危険要因別状況　川西市　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

主たる危険要因と個所数	主たる危険要因のある小学校名と個所数							
1 歩車道区分のない道路（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	久代 1	川西 2	川西北 1	多田 1	陽明 1	清和台 2	東谷 3	牧の台 1
	北陵 1							
2 歩車道区分のある道路（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	久代 1	桜が丘 1	明峰 1	陽明 2	清和台 2	清和台南 2	けやき坂 2	牧の台 1
	北陵 4							
3 見通しの悪い個所がある（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	川西 1	川西北 1	多田 1	清和台 2	けやき坂 1	北陵 1		
4 横断箇所に横断歩道がない								
5 横断箇所に信号機がない								
6 長期間の道路工事による影響がある								
7 道路等の舗装の劣化がある	久代 1	川西北 1	明峰 1	多田 1	清和台 1	清和台南 1	牧の台 2	
8 歩道を横切る車両が多い	明峰 1							
9 注意喚起標示の劣化								
10 交通規制が守られていない	川西 1	桜が丘 2	多田 1	清和台南 1	牧の台 1			
11 水路に転落防止設備等がない	川西 1	川西北 1	多田 1	東谷 1	牧の台 1			
12 多人数が集合する個所に階段がある								
13 周囲が暗い								
14 一時的な遮蔽物がある、段差等危険箇所がある	加茂 1	桜が丘 3	川西北 2	明峰 1	多田 3			