


通学路マップ 加茂小学校



2022/05

加茂小学校

交通・防犯 の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定 年度
交通	1	加茂2丁目333号	R5 2件の車・バイクとの接触からの側溝 転落があった蓋等対策できれば	兵庫県 学校	【兵庫県】 側溝の蓋を設置	【兵庫県】 維持管理上、側溝の蓋掛けは基本的に 行わないため対応不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	加茂3丁目2番のウエルシア前	お店があるので出入りの為、歩道を大多 数の児童が通る時間帯に車や自転車が 頻繁に通る。	民地		【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	3	加茂3丁目1.2.3の交差点	自転車の急な飛び出しが多発している。	学校		【学校】 注意喚起の電柱幕の設置済。 学校での通学指導。	対策済
交通	4	加茂2丁目20あたりの用水路	用水路に生息するザリガニをとろうと児童 が用水路に入ろうとする	道路管理課 学校	【道路管理課】 用水路の上の民家への通路の両サイド に柵が無いため、子どもの侵入による危 険防止を対策して欲しい。	【道路管理課】 当該地につきましては、民地のため対応 不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済