

通学路マップ 明峰小学校


2022/05



多田小学校区

小学校区

小学校区



明峰小学校

交通・防犯 の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定 年度
交通	1	鶯台1丁目1-4 鶯の森第2公園角 の交差点	一定の交通量があり、通学路のため横断 歩道が必要。	警察 道路管理課	横断歩道の新設 (不可能であれば注意喚起の電柱幕の 設置)	【警察】 ガレージがある、坂道の途中のため、横 断歩道の設置は不可能。 【道路管理課】 注意喚起の電柱幕の設置	【道路管理課】 R6年度
交通	2	鶯台2丁目17-10 鶯の森第4公園 角の交差点	電柱などに注意喚起の啓発幕を設置して ほしい。	道路管理課	電柱幕の設置	【道路管理課】 電柱幕の設置	対策済
交通	3	萩原台西2丁目115 明峰高校角の 三差路	注意喚起の幕が劣化しているので交換し てほしい	道路管理課	電柱幕の設置	【道路管理課】 電柱幕の設置、取替	【道路管理課】 R6年度
交通	4	南野坂1丁目 北ひばりが丘公園横の 歩道	歩道に凹凸があり危険。	道路整備課	歩道の補修	【道路整備課】 歩道の凹凸部を補修予定	【道路整備課】 R6年度
交通	5	鶯が丘1-8 交差点	一定の交通量があり、段差のある下り坂 のため、横断が危険。	警察 道路管理課	【警察】 信号の設置 【道路管理課】 不可能であれば電柱幕の設置	【警察】 設置基準の交通量に満たないため設置 は極めて難しい。 【道路管理課】 電柱幕の設置	対策済