


通学路マップ 多田東小学校

牧の台小学校区



多田東小学校

交通・防犯 の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定 年度
交通	1	東多田1丁目26	廃棄物が沢山捨ててある所のゴミが年々増えている。交通面では今のところ支障はないが、いつか事故が起きそうで怖い。	民地		【学校】 学校による通学指導。	対策済
交通	2	鼓が滝2丁目のファミリーマート前の横断歩道	車のスピードが早く、何か対策してほしい。	警察 学校	【警察】 交通監視活動の実施。	【警察】 継続して取り締まりを実施する。 【学校】 学校での通学指導。	【警察】 令和6年度 【学校】 対策済
交通	3	平野2丁目ローソンから踏切までの道。	狭い上、歩道が無い。朝の車の交通量も多く子ども達だけでは危険。一列に並んでも傘をさす雨の日は車とすれ違えない。	道路管理課 学校		【道路管理課】 令和4年度に注意喚起の電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	4	東多田3丁目学校正門前の横断歩道上	車が停車していることがある。正門から左側に出るとカーブになっていて、車のスピードも速く、危険。	警察 学校	【警察】 定期的な路上駐車取締り。	【警察】 通報依頼 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	5	吉田街道、特に伏尾台から鼓滝駅まで	車のスピードが速く、トラックも多い。スクールゾーンに指定して欲しい。時々警察の協力も頂きたい。	警察 道路管理課 学校	【警察】 オービス等によるスピード違反の取締り。 【道路管理課】 電柱幕及びカラー舗装設置済。	【警察】 継続して取り締まりを実施する。 【道路管理課】 電柱幕及びカラー舗装設置済。 【学校】 学校での通学指導。	【警察】 令和6年度 【道路管理課】 対策済 【学校】 対策済
交通	6	多田桜木2丁目ボラリスの踏切から小学校にむけて坂を登る道。	朝の通学路でも速いスピードで走行する車が多く危険。道も狭いので、接触しないか心配。	学校		【道路管理課】 電柱幕設置済。 【学校】 学校での通学指導。	対策済

交通・防犯 の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定 年度
交通	7	東多田2丁目東多田公民館前近くのT 字路	車が来た時に見えづらい。光福寺前の道 路で通り抜けをする車や、スピードが出て いる自転車やバイクが通り、児童とぶつ かりそうで危険。	学校		【道路管理課】 令和4年度に注意喚起の電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	8	平野1丁目の踏切を抜けたT字路から 急斜面のさかを上がりきるまで	視界も悪く、歩道もなく一方通行でもない ため、スクールゾーンやスクール30キロ走 行指定など、検討してほしい。	学校		【道路管理課】 令和4年度に注意喚起の電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	9	東多田2丁目藤川設備前の横断歩道	児童がいても停車する車やバイクは少な いので、渡るタイミングが難しい。信号を つけてほしい。	警察 道路管理課	【警察】 信号をつけてほしい。 【道路管理課】 信号の設置ができない場合に電柱幕の 設置。	【警察】 道路の形状から信号機の設置は不可。 【道路管理課】 電柱幕及び横断歩道カラー舗装設置済。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	10	東多田1丁目鼓ヶ丘公園前の横断歩道	車を運転中、横断歩道手前で一時停止 し、児童に横断を譲っている時、後ろから 追い越して走り去る交通違反車両が多 数。	警察	交通監視活動の実施。	【警察】 継続して取り締まりを実施する。	【警察】 令和6年度
交通	11	平野一丁目のポラリス辺り	朝スピードが速い車が多いので、(踏切に ひっかからないように坂を勢いよく降りて きて、危ない。)愛護委員で立つようにして いる。スクールゾーンにしてほしい。	道路管理課	電柱幕の設置。	【道路管理課】 電柱幕の設置	【道路管理課】 R6年度
交通	12	東多田2丁目ルミエール多田横のブ ロック塀	ブロック塀が高い所で2メートル近くあり地 震で倒れないかと思う。	民地		【学校】 学校での通学指導。	対策済

交通・防犯 の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定 年度
交通	13	鼓が滝駅前の商店街を抜けた所。イタリアンレストランとセブンイレブンコンビニ間の道。	見通しが悪く、子どもが車と衝突しないかとヒヤッとする。ミラーを設置して欲しい。	道路管理課 学校	【道路管理課】 ミラーの設置。	【道路管理課】 公共性の観点から、利用者が限定される私道から出る際に必要となるカーブミラーは設置不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	14	平野1丁目しゃぼん玉公園から小学校へ向かう坂道	しゃぼん玉公園から小学校へ向かう坂道に竹やぶが、落ち葉が堆積して歩道を半分隠している状態で、雨の日など滑りやすい。また、犬の糞がよく落ちていて、葉っぱで見えず歩きづらい。	学校		【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	15	多田保育所の前の道やタバコ屋さんの前の道	多田保育所の前の道やタバコ屋さんの前の道が車通りが多いので子どもたちは怖い思いをしている。班員の子で自分勝手な行動をしている子も見受けるので危険。	民地		【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	16	鼓滝二丁目の新しくできた障害者施設	鼓滝二丁目の新しくできた障害者施設が、夕方車が両サイドに停車していて、子どもが避けて車道に出ることになるため危険。	学校		【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	17	鼓が滝ファミリーマート前の家の前	ファミリーマート前の家の自転車がいいつも縦列で2台車道に出ていて危険。	道路管理課	車道に出ている自転車はどうにかならないか。	【道路管理課】 所有者へ指導。	【道路管理課】 R6年度
防犯	18	平野2丁目	塩川の周りの雑草や木が頭上まで生い茂り過ぎて、もともと狭い道なのにさらに歩く範囲が少なく視界も悪い。日中も常に暗いうえ、街灯が暗いものが一つしかない。	学校		【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済

交通・防犯 の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定 年度
防犯	19	鼓が滝2丁目1 鼓ヶ丘公園前の4叉路	4叉路で人からも車からも見通しが悪いの と、さらに看板で死角ができ、危険。 何らかの対処をお願いします。	道路管理課	見通しが悪く、危険。対策して欲しい。	【道路管理課】 電柱幕及び横断歩道カラー舗装及びグ リーンベルト設置済。	対策済
防犯	20	東多田2丁目25	ダイヤモンド付近は110番の家もな い。この前不審者情報で緊急迎えになっ た際、途中まで子供を迎えに行ったら1人 で歩いてきたので驚いた。	学校		【学校】 なるべく一人にならないようにするととも に危険を感じたら声を出し、住民等に声 掛けするよう学校での防犯指導。	対策済
防犯	21	東多田2丁目	九頭龍神社辺り人気がないので下校途中 心配。	学校		【学校】 なるべく一人にならないようにするととも に危険を感じたら声を出し、住民等に声 掛けするよう学校での防犯指導。	対策済
防犯	22	東多田3丁目	裏門から出ですぐの場所、児童しか通ら ないので不審者がいても大人が気付きに くいので心配です。	学校		【学校】 学校での通学指導。	対策済
防犯	23	鼓が滝1丁目	鼓が滝駅を過ぎグリーンマンションの辺り からの坂の電灯が少なく、暗い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 街灯の設置。	【道路管理課】 街灯は複数設置されており、新たな設置 は困難。また、設置されている街灯もLED ライトに変更されている。 【学校】 学校による防犯指導を行う。	対策済
防犯	24	鼓が滝3丁目	鼓が滝3丁目の住宅街。難しいかもしれな いが不審者がよく出るので防犯カメラを設 置してほしい。	生活安全課 学校	【生活安全課】 防犯カメラの設置。	【生活安全課】 防犯カメラの新規設置は困難。既設防犯 カメラの位置調整については、コミュニ ティ協議会と調整の上、協議会から依頼 してください。(通学路に限る。)。 【学校】 学校での通学指導	対策済