

通学路における合同点検の進捗状況

川西市立北陵小学校区

平成25年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策完了	策器年度以降	期未定	対策実施までの措置 「安全協力員の見守り」とある のは対策完了後も継続依頼	現地写真 下拡 方写 に真
1	猪名川町 伏見台 1 地内	側道を通行する車両の交通量が多い 信号機の設置	道路は猪名川町の管轄 歩車道区分あり 北側に信号機があるため増設は困難	信号機の設置 横断歩道の拡幅				地域の見守り パトロールカーでの巡回を依頼	
2	丸山台 1 地内	本線の東行きは北方向へ左折しているが、登り勾配で東へ続く副線道路が本線道路のように見える 道路中央線が消えている 学校から西側にガードレールがない 注意喚起の標示、白線の補修	安全協力員の見守り 本線は曲がっているが勾配のあるため東行き車両の 見通しが悪い 道路中央線の劣化 学校の西側部分にガードレールのない箇所がある	東側副線道路に一時停止を施工 注意喚起標示の設置 道路中央線の修復 ガードレールの設置	24			地域の見守り 安全協力員の見守り	
3		交通量が多く通行車両の速度が速い 横断歩道の設置	安全協力員の見守り 勾配のある道路 一時停止標識あり 路側帯カラー舗装あり	横断歩道の設置	25			地域の見守り 安全協力員の見守り	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									









