通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立けやき坂小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立けやき坂小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真は下方に
1	けやき坂１地内	南側道路がカーブしているため見通しが悪い 交通量が多く通行車両の速度が速い 道路のカラー舗装 注意喚起標示の設置	ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り 歩車道区分・横断歩道あり 安全ミラーあり 南側道路は恒常的な利用者と思われるため現状の設備で対応	カラー舗装 注意喚起標示の設置			○	児童への注意喚起 ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り	
2	けやき坂１地内	歩道に人気が少なく通行する自転車の速度が速い 植栽の背が高く見通しが悪い 自転車専用道路の設置	ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り 植栽剪定済み 斜面地の坂道で道路拡幅は現状では困難	自転車専用道路の設置			○	児童への注意喚起 ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り	
3	けやき坂２地内	南側道路がカーブしているため見通しが悪い 狭い横断歩道のため軽視しがち	ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り 歩車道区分あり	注意喚起標示の設置	24			児童への注意喚起 ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り	
4	けやき坂３地内	道路標識が植栽で見えない 植栽の剪定	ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り 歩車道区分・横断歩道あり 植栽で道路標識が見えない	植栽の剪定	24			児童への注意喚起 ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り	
5	けやき坂３地内	勾配がありカーブしている道路で通行車両の速度が速い 注意喚起標示の設置	ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り 歩車道区分・横断歩道あり 植栽で道路標識が見えない	植栽の剪定	24			児童への注意喚起 ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り	
6	けやき坂３地内	勾配のある道路で交通量が増え通行車両の速度も速い 信号機の設置	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 東側に横断歩道あり	信号機の設置			○	児童への注意喚起 安全協力員の見守り 西側に横断歩道を設置	
7	けやき坂３地内	閉鎖されている地下道を通学路として利用する可能性がある 地下道の開放	地元調整等を必要とする	地下道の開放	24			開放後の見守りについては未定	
8	けやき坂２地内	階段にひび割れがある 階段の補修	安全協力員の見守り 階段に劣化あり	階段の補修	24			児童への注意喚起 安全協力員の見守り	
9	けやき坂５地内	道路がカーブし見通しが悪く通行車両の速度が速い ガードレールの設置 注意喚起標示の設置	ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り 歩車道区分あり 南側横断個所に注意喚起標示あり 安全ミラーの劣化	安全ミラーの修復	24			児童への注意喚起 ＰＴＡ愛護委員及び旗当番の見守り	
10									

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9