

通学路における合同点検の進捗状況

川西市立北陵小学校区

平成25年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対 策 の 内 容	対策時期		期	対空史拡土での世界	現地写真
	所				今年度中	翌年度以降	未定	対策実施までの措置 「安全協力員の見守り」とある のは対策完了後も継続依頼	下 方 に真
1	猪名川町 伏見台 1 地内	別坦で旭1] 9 3年回の又旭里が夕い	道路は猪名川町の管轄 歩車道区分あり 北側に信号機があるため増設は困難	信号機の設置 横断歩道の拡幅			±	也域の見守り 安全協力員の見守り	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									





