通学路における合同点検の進捗状況

川西市立川西小学校区

平成25年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

						l Arten t	40		
地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対 策 の 内 容	今年度中	策翌年度以降	未定	対策実施までの措置 「見守り」とあるのは 対策完了後も継続依頼	現地写真 下 が 方 に真
1		時間規制区間に進入する車両が多い 道路幅が狭く信号待ち車両と接触する 交差点の進入付近に路面標示 電柱の移設	歩車道区分あり 安全協力員が制止しているがトラブルが多い 電柱移動は困難	路面標示・啓発看板設置				学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
2	守畑 2	道幅が狭く部分的に歩車がない 通行車両の速度が速い 道路の拡幅	道路拡幅は、困難のため路側帯白線修復及びグリー ン舗装済	道路の拡幅				学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
3	栄根 2 地内	見通しの悪い交差点で車両の速度が速い 一旦停止標識を設置	歩車道区分あり 車両通行規制あり 主要道路との区別化の一旦停止ではないため当該箇 所は困難	路側帯白線の修復				学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
4	州也	道路幅が狭く交通量が多い 遮断機が閉まると人と車両があふれる 遮断機が開くと車両と人が一気に横断し危険 道路の拡幅	歩車道区分あり 車両通行規制あり	三叉路に白線施工				学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
5		道路わきにブロック塀あり倒れると危険 ブロック塀の撤去	歩車道区分なし 登校は、塀の対側で対応可能	民地のため対処できない				学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	-
6									
7									
8									
9									
10									







