通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立明峰小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立明峰小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置	現地写真
					今年度中	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	鶯台１地内	交通量が多く児童が道に広がり通学していることがあり危険	歩車道区分なし カーブミラー設置あり	学校での通学指導	○			学校での安全指導 見守り活動	
2	鶯台 錦松台 鶯が丘 地内	道路が狭く登校時間帯の車両通行が多い 通行時間規制設定	歩車道区分なし 時間規制は周辺住民の同意のうえ地域より警察あてに要望が必要	学校の通学指導	○			学校での安全指導 見守り活動	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

№1

№2