通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立清和台小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立清和台小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真 拡大写真は下方に
					今年度中	翌年度以降	未定		
1	石道地内	道幅が狭く通行車両との間隔がとれない 端によると草木が生い茂り、枝等が顔などにあたる 草木の剪定 歩道の確保	歩道拡幅は、幅員から困難 路側帯白線を幅広に修復済 草木の剪定は年1回実施	路側帯白線修復 草木剪定	○			学校での通学指導 安全協力員の見守り	
2	清和台東3地内	駐車場出口付近の車両出庫確認が困難である ミラー設置、一旦停止線の設置	民地駐車場 歩道への停止線は困難	路面シール施工	○			学校での通学指導 安全協力員の見守り	
3	清和台東3地内	抜道として通る車が増え速度も速い 注意喚起設置	注意喚起看板設置済 一旦停止線表示済 設置箇所がなく増設困難	注意喚起標示設置			○	学校での通学指導 安全協力員の見守り	
4	清和台東1地内	抜道として通る車が多く速度が速い 注意喚起設置	歩車道区分なし 速度規制表示済 啓発看板設置済	警戒標識設置			○	学校での通学指導 安全協力員の見守り	
5									
6									
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4