



通学路における主たる危険要因別状況 川西市

平成25年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

主たる危険要因と個所数	主たる危険要因のある小学校名と個所数							
歩車道区分のない道路（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	加茂 3	川西 1	明峰 2	多田 3	清和台 3			
歩車道区分のある道路（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	久代 1	川西 1	多田東 3	けやき坂 1	東谷 1			
見通しの悪い個所がある（交通量が多い、通行車両の速度が速い）	久代 2	川西 1	川西北 1	多田 7	清和台 1	牧の台 1		
横断箇所に横断歩道がない	緑台 1							
横断箇所に信号機がない	清和台南 1	北陵 1						
長期間の道路工事による影響がある								
道路等の舗装の劣化がある	久代 2	多田 2	東谷 2					
歩道を横切る車両が多い	久代 1	東谷 1						
注意喚起標示の劣化								
交通規制が守られていない	久代 3	加茂 2	川西 1	川西北 2	東谷 1			
水路に転落防止設備がない	加茂 1							
多人数が集まる個所に階段がある								
周囲が暗い	久代 1	加茂 1						
一時的な遮蔽物がある、封鎖路の開放、段差等危険箇所がある	川西 1	多田 1	緑台 1	東谷 1				