通学路の危険個所に関する調査　　川西市立東谷小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立東谷小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	下財町 地内	通学の児童が横断歩道で車両の停止待ちしているが全く停車しない 注意喚起看板や押しボタン信号の設置 （H25要望箇所）	北行き車線に看板設置あり 信号機設置には、道路改良が必要	南行車線に道路標示、ガードレールに巻看板設置検討			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続
2	見野２ 地内	国道へ進行する車両が多く歩行者が危険 軽車両用信号機の設置 （H25要望箇所）	横断歩道あり 歩行者用信号機あり	軽車両（自転車）用信号機の設置検討			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続
3	笹部1 地内	道幅が狭く車両速度が速い 減速を促すマークや路面標示 （H25要望箇所）	規制標識設置あり 路側帯白線劣化	路側帯白線の修復	○			児童への注意喚起 見守り活動の継続
4	見野２ 地内	正門前のスクールゾーン標示、横断歩道の劣化。 路面標示の修復 グリーン帯設置 （H25要望箇所）	スクールゾーン、横断歩道、路面標示修復済 （H25）	グリーン舗装検討		○		児童への注意喚起 見守り活動の継続
5	見野２ 地内	道幅が狭く車道と歩道の区別が不明瞭。 カラー舗装等による歩道の明確化 （H25要望箇所）	スクールゾーン、横断歩道、路面標示修復済 （H25）	グリーン舗装検討		○		児童への注意喚起 見守り活動の継続
6								
7								
8								
9								
10								