通学路の危険個所に関する調査　　川西市立北陵小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立北陵小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	丸山台３ 地内	173号線からの迂回車両が多く登校、下校時間帯の交通量も多い。速度も速く危険である 勾配のある道路の交差点で安全協力員の見守り重点区域である H25に一旦停止のラインを引直されたが危険な状態は変わらない 横断歩道の設置 （H24要望箇所）	一旦停止あり、路側帯のカラー舗装あり 横断歩道設置済（H25）	学校での通学指導	○			地域の見守り 安全協力員の見守り
2	丸山台1 地内	川西美山台郵便局の幹線道路交差点近くの交差点 団地内の第２の幹線道路となっており交通量が多くヒヤリハットが多発、見守り重点地域 信号機の設置。	歩車分離 交差点四方に安全ポールあり カーブミラー設置あり 一時停止線（強調）あり（H25設置） 取り湿り強化路線 現状の安全標示等より信号機設置は不可	学校での通学指導	○			地域の見守り 安全協力員の見守り
3	猪名川町伏見台１ 地内	側道を通行する車両の交通量が多い 通行歩道がポールやブロックにより直進できない 安全協力員と保護者による見守り活動で安全対策を実施 直線の歩道確保と横断歩道、信号機の設置 （H24・25要望箇所）	道路は猪名川町の管轄 歩車道区分あり 北側に信号機があるため、増設は困難	自転車横断帯を廃止し、横断歩道の拡幅を検討			○	地域の見守り 安全協力員の見守り
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								