通学路の危険個所に関する調査　　川西市立けやき坂小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立けやき坂小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	けやき坂3 地内	下り車両の速度が速く、児童数も増え、登校時も車を待たせて横断歩道を通行している。信号機の設置を強く要望する ※交通事故２件発生（H25） ２件とも奇跡的に軽傷で終わったが死亡事故につながっていた危険性があった	信号機設置不採択 段差舗装設置済（H25） 停止線手前にカラー舗装済（H25） 交差点四角の柵設置については、構造上困難	信号機設置			○	児童への注意喚起 ＰＴＡ愛護委員会及び旗当番の見守り
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								