通学路の危険個所に関する調査　　川西市立久代小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立久代小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	久代３ 地内	歩道が狭く、通行車両の速度が速い 歩道専用の橋または、歩道用の縁石ブロックの設置 （H25要望箇所）	歩車道区分あり 構造上橋の増設や縁石ブロック、カラー舗装は困難 横断歩道修復済（H25）	橋路側帯の白線の修復検討		○		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	久代３ 地内	見通しが悪く、車の量も多くかつ、通行車両の速度が速い 点滅信号の設置 （H25要望箇所）	歩車道区分あり 信号機の建柱場所がなく、標識（大型用）設置のため信号機設置は不採択	止まれ標示塗り直し検討 学校での通学指導（H25）	○	○		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	久代３ 地内	坂道のカーブで見通しが悪く通行車両の速度が速い 路面舗装施工 （H25要望箇所）	カーブミラーは、私有 「とまれ」路面シール設置済（H25）	見通し確保のため、植栽帯の剪定	○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	久代５ 地内	坂道で雨天時に道路が滑りやすい 滑り止めの施工 （H25要望箇所）	歩車道区分なし 金属製水路蓋あり	水路蓋に滑止めシート施工 （H26済）	○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
5								
6								
7								
8								
9								
10								