通学路の危険個所に関する調査　　川西市立明峰小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立明峰小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	萩原台東1 地内	車も自転車も多い。 ミラーや横断歩道の検討を依頼。	後日日程調整					学校での安全指導 見守り活動
2	萩原台西2 地内	雨が降るとすべる・水たまりが多い・ガタガタする所がある・草が突き出てツンツンする。 滑り止め対策の検討を依頼。	後日日程調整					学校での安全指導 見守り活動
3	鶯台2・錦松台2 地内	車の出入りが多い・逆送するバイクや車がある。 一旦停止の標識を依頼。	後日日程調整					学校での安全指導 見守り活動
4	南の坂2 地内	ガラスが割れて道路に破片がある。 住宅所有者を調べ管理する様依頼。	後日日程調整					学校での安全指導 見守り活動
5								
6								
7								
8								
9								
10								