通学路の危険個所に関する調査　　川西市立緑台小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立緑台小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	向陽台1 地内	センターライン、一時停止ライン、横断歩道の劣化 各ラインの修復	センターライン等劣化	劣化しているライン等塗り直し検討	○			児童への安全教育 見守り活動の継続
2	向陽台1 地内	横断報道ラインの劣化 横断報道修復	横断歩道の劣化	横断歩道劣化塗り直し検討			○	児童への安全教育 見守り活動の継続
3	緑台2 地内	フェンスの隙間から児童が池に入ろうとする フェンスの点検修理	民地	学校での通学指導	○			
4	向陽台1 地内	街路樹木がのび放題となっている 不審者からの被害が分かりずら 樹木の伐採、剪定	剪定済（H26）	年一回定期に剪定	○			
5								
6								
7								
8								
9								
10								