通学路の危険個所に関する調査　　川西市立桜が丘小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立桜が丘小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

| No. | 場所 | 危険箇所の状況・要望 | 合同点検の状況 | 対策の内容 | 対策時期 | | | 対策実施までの措置<br>※「安全協力委員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 今年度中 | 翌年度以降 | 未定 | |
| 1 | 栄町6・7<br>地内 | 階段下の道路の通行車両の速度が速い<br>①見やすい標識を設置する。<br>②階段下に歩道、スクールゾーンの設置<br>（H24要望箇所） | カーブミラー、停止線、路面シール設置済（H24）<br>階段下に歩道等設置スペースがない<br>時間規制は、周辺住民の同意が必要 | 学校での通学指導 | ○ | | | 学校での児童への注意喚起 |
| 2 | 日高町５<br>地内 | 歩道以外を通行している<br>スクールゾーン設置 | 歩車道区分あり<br>時間規制は、周辺住民の同意が必要 | 学校での通学指導 | ○ | | | 学校での児童への注意喚起 |
| 3 | 日高町5・6<br>地内 | 登校時、横断歩道の信号時間内で駆け足となっている。<br>歩道の通行量が多く、通勤・通学の自転車の通行で児童が歩道に上がりきれない。。<br>登校時の歩行者用信号の時間延長<br>警察署による定期的な交通整理 | 標準4mを6mに拡幅した横断歩道<br>信号が連動しているため、時間延長困難 | 学校での通学指導 | ○ | | | 学校での児童への注意喚起 |
| 4 | 中央町16.17<br>地内 | 時間規制区間に通行車両がある<br>スクールゾーンの設置<br>標識を見やすくしてほしい | 時間規制済<br>標識あり<br>許可車両は通行可 | 路面標示検討 | | ○ | | 学校での児童への注意喚起 |
| 5 | 栄町1<br>地内 | 登校時、店舗のごみが歩道に散乱していることが頻繁にあり臭く歩きにくい<br>指導をしてほしい。 | 現況確認では、店舗前にごみの散乱等なし | どこのゴミが散乱しているか等不明なことから対応が困難<br>学校での通学指導 | ○ | | | 学校での児童への注意喚起 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |