通学路の危険個所に関する調査　　川西市立清和台小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立清和台小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	清和台東1 地内	県道の抜け道とする車両が多い 速度が速く右折する車両が多い ２か所にカーブミラーを設置してほしい	歩車道区分なし	カーブミラー設置検討		○		学校での通学指導 安全協力員の見守り
2	清和台西1・東2 地内	交差点を渡る子どもが多く歩道にふくらんで信号待ちをしているため、通学、通勤者の通行を妨げている 横断歩道の信号の時間を長くする	歩道拡幅は用地がないため困難 横断時間は16～22秒で押しボタンで5秒延長される	学校での通学指導	○			学校での通学指導 安全協力員の見守り
3	清和台西2 地内	登校時間（7:45～8:15）に通行車両が多く速度が速い 「スピードおとせ」など注意喚起看板の設置	交差点内での看板等設置は、見通しやドライバーの注視により危険性があるため、設置は不可	学校での通学指導	○			学校での通学指導 安全協力員の見守り
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								