通学路の危険個所に関する調査　　川西市立清和台南小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立清和台南小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	清和台東4 地内	横断歩道を待ちをしているが通行車両の速度が速く停止しない 信号機の設置 （H25要望箇所）	歩車道区分、横断歩道あり 標識、路面標示あり 現況の標示、標識等の設置から信号機設置は不採択	信号機設置 見通しの確保のため街路樹を伐採（H26済）	○		○	学校での通学指導 安全協力員・ＰＴＡ愛護部の見守り継続
2	清和台東4 地内	陸橋（右方）からの通行車両が見えない 信号機の設置 （H25要望箇所）	歩車道区分、横断歩道あり 標識、路面標示あり 現況の標示、標識等の設置から信号機設置は不採択	信号機設置			○	学校での通学指導 安全協力員・ＰＴＡ愛護部の見守り継続
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								