通学路の危険個所に関する調査　　川西市立多田小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立多田小学校区　　平成26年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					今年度中	翌年度以降	未定	
1	多田院1 地内	時間通行規制区間にスクールゾーン等の標示がない 注意喚起看板の設置 （H25要望箇所）	注意喚起看板設置済（H25）	注意喚起看板設置（H25）	○			児童への注意喚起 見守り活動の継続
2	多田院多田所町１ 地内	溝に仕切りがないので、大雨の時に危険 柵をつけてほしい	柵のない側溝	柵設置検討	○			児童への注意喚起 見守り活動の継続
3	多田院１ 地内	蓋のない側溝 大雨時、水量が多く危険 蓋もしくは、柵の設置	蓋のない側溝	構造上対応できるか検討		○		児童への注意喚起
4	新田２ 地内	坂道の下のミラーが見えづらく見通しが悪い ミラーの改善	ミラーは、車輛用のもの	学校での通学指導	○			児童への注意喚起 見守り活動の継続
5	新田１ 地内	道路幅が狭く見通しが悪い 車両の通行量が多い カーブミラーの設置	歩車道区分なし	カーブミラー設置検討		○		児童への注意喚起 見守り活動の継続
6	新田１ 地内	路側帯の白線が劣化している 路側帯白線の修復 （H25要望箇所）	白線修復済（H25）	白線の修復（H25）	○			児童への注意喚起 見守り活動の継続
7	西多田２ 地内	坂道で車両速度が速い 注意喚起看板の設置 （H25要望箇所）	歩車道区分なし	路側帯白線の施工	○			児童への注意喚起 見守り活動の継続
8								
9								
10								