

通学路における合同点検の進捗状況

川西市立東谷小学校区

平成28年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

迪子路にありる音问点快の進捗状況		円点快り進抄状况	川四市立宋台小子校区 平成28年11月現在 川四市教育安貞伝事務		川教育安良云争物问作成			
			合同点検の状況	対策の内容	対策時期			
	場所	危険箇所の状況・要望			済	今年度中	翌年度以降	対策実施までの措置 「安全協力員の見守り」とあるのは 対策完了後も継続依頼
1	見野 3 地内	国道に出るための信号待ちの車両で歩行路がふさがれる。 交通量多く危険の表示、オアシス側に路側帯のライン、交差点に向かう方から見え る表示を要望	歩車道区分なし 電柱幕あり 現状幅員から路側帯ラインは、不可	交差点西側に電柱幕と注意喚起 シールを設置 学校での通学指導				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	見野3地内 東畦野5地内	道幅が狭く交通量が多い 電柱膜に啓発看板設置	歩車道区分なし 電柱幕あり	「学童に注意」などの電柱幕設置、計3枚 学校での通学指導		0		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	山下町2地内	車両が多く突然でてくることがあり危険 4方向ともにわかるよう、学童多しの表示をする	歩車道区分なし 規制標示、看板あり	電柱幕設置 学校での通学指導				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	緑ケ丘1地内	水路に蓋が無く危険 続けて蓋の設置	民地接続するため、蓋かけは不可	学校での通学指導	0			登校班への安全指導安全協力員の見守り
5	見野 2 地内	交通量が多いにもかかわらず歩道が無く、路肩も狭いので危険	一部歩道があるが途中で切れている	歩道を設置				児童への注意喚起 見守り活動の継続
6	見野1・2地内	交通量が多いにもかかわらず歩道が無く、路肩も狭いので危険	一部歩道があるが途中で切れている	歩道を設置				児童への注意喚起 見守り活動の継続
7								
8								
9								
10								