通学路の危険個所に関する調査　　川西市立北陵小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立北陵小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	猪名川町伏見台１地内	信号のない大きい交差点を２か所通り通学。 車両の速度が速く見通しも悪く危険。 新入生も見込まれ、猪名川町、川西市と区分をせず、北陵小学校へ通学する子の見守りを依頼します。	歩車道区分あり 横断歩道あり	交番ボックスからの見守り		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	丸山台３地内	車両がスピードを出し進入する。冬等は暗く人通りがなく危険。 通学路であることが、はっきりとわかるような表示を設置。 街灯の設置	歩車道区分あり 横断歩道あり	電柱幕の設置。「スピード落とせ」「交差点注意」 街灯設置は、自治会要望により設置		○	○		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	小学校から深山池公園交差点に向かう下り坂	抜け道として通行する車両が多い。信号もなく危険。 信号機の設置。通学路で子どもが多く通る道路であるとドライバーにわかるようなものを置く	歩車道区分あり 横断歩道、とまれ路面表示、車止ポールあり	電柱幕の設置及び既存電柱幕の交換。「スピード落とせ」「横断者に注意」「交差点注意」		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	丸山台３地内	スピードを出した車両が多く危険 一旦停止等の表示（凹凸等）	通学路ではない。	歩行者専用道路の除草の実施 車止めに「止まれ」シールの設置検討 学校での通学・生活指導		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
5	美山台１地内	信号があるが玉突き事故が多く、歩道に乗り上り危険 手前の左カーブに予告信号の設置	歩車道区分あり 横断歩道あり カーブを曲がると信号機を視認できないため、予告信号は適さない。	電柱幕の設置検討 「スピード落とせ」		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
6	美山台１地内	信号がなく、車両から歩行者が認識しにくい。 一旦停止の表示。カーブミラーの設置	歩車道区分あり 見通しの良い交差点。 カーブミラーは、適さない。	区画線の引き直し (ドット部分)		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
7									
8									
9									
10									