通学路の危険個所に関する調査　　川西市立けやき坂小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立けやき坂小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	けやき坂4地内	住宅が増え、現在200名を超える児童が水毬公園横の横断歩道を通学している。登校時に通勤車両も多く、下り坂でスピードを出している。 過去２回交差点内で交通事故が発生しており、早急に信号機を設置を要望。	歩車道区分、横断歩道あり 街路樹伐採済 交通量より信号機設置は困難	横断歩道の大型表示（東西）検討 交差点付近の樹木伐採			○		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	けやき坂２地内	横断歩道の東からの車両は、カーブで遠くからの見通し悪い。 西からの車車は、下り坂でスピードが速い。 年末に交通事故があり危険である。 早急に信号機を設置してほしい。	歩車道区分、横断歩道あり 街路樹伐採済 交通量より信号機設置は困難	交差点付近の樹木伐採			○		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	けやき坂２地内	けやき坂小学校前から2丁目に渡る横断歩道は、２００名を超す児童が横断している。 通勤車両がスピードを出して通過するため、大変危険である。 信号機を設置してほしい。	歩車道区分、横断歩道あり 街路樹伐採済 交通量より信号機設置は困難	「スピード落とせ」などの電柱幕の設置		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									