通学路の危険個所に関する調査　　川西市立久代小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立久代小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	久代３地内	交通量が多く横断が難しい 登校時の信号機横断時間延長	信号機、歩車道区分あり	信号機：7時から8時30分の間、3秒延長(9/8から実施) 電柱幕設置(学童注意)設置済 規制標示路面塗り直し済 グリーンベルトの設置済	○ ○ ○ ○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	久代5地内	歩道が狭く、舗装が劣化している 舗装修復、グリーン舗装 （H25要望箇所）	歩車道区分なし 注意看板あり	路側帯白線の修復済 歩道が無い部分に、グリーンベルトの設置	○ ○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	久代3地内	歩道が狭く通行車両の速度が速い 歩道専用橋の増設、グリーン舗装 （H25要望箇所）	構造上橋の増設や縁石ブロックは困難 路肩幅がないためグリーン舗装不可	横断歩道塗り替え済 橋路側帯白線の修複済	○ ○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									