通学路の危険個所に関する調査　　川西市立牧の台小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立牧の台小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	東畦野２地内	信号が変わる直前まで交通量が多く子ども達に近く通過するため危険 見守りの配置	歩車道区分あり 信号、横断歩道有 地下道あり	地下道の通行検討 地下道照度アップ、壁落書き除去検討 学校での通学指導				○	登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	東畦野１地内	雨天時、側溝の水がすごい勢いで流れて危ない 自治会からも依頼	歩車道区分なし	側溝接続部改良				○	登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	大和東２地内	側溝の蓋がない グリレーチング等の設置	歩車道区分なし	現状維持 学校での通学指導	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	大和東２地内	車両が高速で運転しており危険 スクールゾーンの指定。許可車両以外の進入禁止	歩車道区分なし とまれ標識、路面表示、ミラーあり 時間規制は、周辺住民の同意を警察署に提出要。規制区間の車両は申請により通行許可（期限あり）を得る必要あり	電柱幕「学童」「スピード」系4枚		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
5	大和東２地内	大和東２丁目道路の塚本水道の前に大きな車が路駐しているため、登校時に見通しが悪い 警察からの指導	点検時は、駐車なし	9/1～9/11の7時30分から8時30分間、交番で巡回確認し該当車両なし。110番通報対応	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
6	大和西１地内	雨雨天時、側溝の水がすごい勢いで流れて危ない 自治会からも依頼	歩車道区分なし	暗渠部浚渫（確認） 同箇所のスクリーン改良		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
7									
8									
9									
10									