通学路の危険個所に関する調査　　川西市立明峰小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立明峰小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	南野坂２地内	雨の時にすべり、水たまりが多く、ガタガタする。 草が突き出ている。 滑り止め対策の検討	手すりあり	管理地侵入阻止措置及び 階段ステップ滑り止め		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	鶯台１地内	店舗の車の出入りが多く、逆送するバイクや車がある 一旦停止の標識を依頼	歩車道区分あり 標識設置は、法上不可	学校側で危険な歩道を通行しないよう通学路を西側歩道に変更出来ないか検討	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	萩原台西１地内	車も自転車も多い ミラーや横断歩道の検討を依頼	歩車道区分あり 歩道幅員(2m)から横断歩道(3m幅必要)設置不可	電柱幕(交差点・事故多し) カーブミラー検討 公園樹木の剪定	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	南野坂２地内	ガラスが割れて道路に破片がある。 住宅所有者を調べ管理するよう依頼	民有地	歩道低木剪定及び除草		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
5									
6									
7									
8									
9									
10									