通学路の危険個所に関する調査　　川西市立桜が丘小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立桜が丘小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	中央町１７地内	時間規制区間に進入車両がある。 道路面標示の再舗装。道路標識の高さを運転手の見やすい位置に付替え。 スクールゾーン道路表示。道路の舗装。	歩車道区分なし 規制標識、とまれ、交差点の路面表示あり 視認性は悪くない。 標識の高さは、現状維持。追加変更不可。道路舗装済	学校での通学指導	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	花屋敷１地内	歩道が狭く、道路ぎりぎりに立って待っている。 信号を無視して横断する大人が多い。 歩道に「ここより車道に出ない」という目印の設置	歩車道区分あり 押しボタン式信号機あり 道路の構造上、白線等設置個所がない	横断２秒延長（８月末から実施） 学校での通学指導	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	花屋敷１地内	坂が急で雨の日に滑りやすい。 坂を下りるとき危険なので手すりがあると安心だという子がいる。	歩車道区分なし 道路上に手すりの設置はできない	公共下水道蓋が古いため、交換検討 学校での通学指導	○	○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	花屋敷２地内	道幅が狭く、両端にある木が道路に侵入して葉をつけている。 剪定が必要	民地の生垣	所有者への注意喚起	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
5	花屋敷１丁目地内	５つの道路が交わる交差で車両の往来が多い。 信号機の設置	歩車道区分あり 横断歩道、とまれ路面表示、標識あり 既設信号機から100m以内の信号機設置はできない	横断歩道塗り替え検討 電柱幕「学童」系2枚 学校での通学指導	○	○		○	登校班への安全指導 安全協力員の見守り
6	栄町地内	階段が急で下りるとすぐ車道。 建物の死角になる。 ミラーの設置	ミラー設置済	学校での通学指導	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
7									
8									
9									
10									