通学路の危険個所に関する調査　　川西市立清和台小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立清和台小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	清和台東１地内	通りぬけの車両多く、ミラーがないため車両の確認が困難 ミラーの設置	歩車道区分なし 30km標識あり	現状維持 通学路変更検討		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	清和台東１地内	抜け道としての車両が多く、ブロック塀があり見通しが悪い 注意喚起看板の設置	歩車道区分なし ブロック塀は、民地	通学路の変更検討 地域の中で注意喚起		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	清和台東１地内	子どもの目線でミラーの車が見づらい。 温度差でミラーがくもる。 ミラーをくもらないようにしてほしい。	歩車道区分なし 視認性は良い	現状維持 学校での通学指導	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	清和台東２地内	東池公園方面から車が曲がってきたときに見通しが悪い。 子どもは横断歩道でもう少し車に注意してわたってほしい。	歩車道区分あり 横断歩道、停止線、とまれ表示あり 30km標識あり	学校での通学指導	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
5	小学校西門に面する道路	飛び出しや自転車がスピードを出し曲がってくる。 車道を歩いている子どもがいる。 車両が速度を落とすよう注意を促す。	歩車道区分あり 標識あり	学校での通学指導 横断歩道塗り直しは、経過観察の上検討	○				登校班への安全指導 安全協力員の見守り
6	上大畑公園前の横断歩道付近	カーブ前に減速しない車両があり、路駐車両が多い。 カーブ前で十分な減速と路駐車の注意を促す。	歩車道区分あり 横断歩道、とまれ表示、ミラーあり 公園の木で横断歩道マークが見えない	交差点マーク引き直し 電柱幕の設置、公園の木剪定、 通学路標識の交換		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
7	清和台小学校前	横断歩道が薄い。 学校が近くにあると、わかるようにグリーン舗装してほしい	歩車道区分あり 横断歩道あり 通学路標識劣化	通学路標識の修繕 横断歩道の塗り直し		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
8									
9									
10									