通学路の危険個所に関する調査　　川西市立清和台南小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立清和台南小学校区　　平成28年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

No.	場所	危険箇所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期				対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼
					済	今年度中	翌年度以降	未定	
1	清和台西4地内	横断歩道の色が薄く消えかかっている。 運転者や歩行者から認識しにくい。 横断歩道の塗り直し	歩車道区分あり 横断歩道劣化 街路樹が信号設備を覆っている	街路樹剪定 横断歩道塗り直し		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
2	清和台西4地内	登下校の児童生徒と新清和台幼稚園送迎の車両が錯綜している状況。 安全に通学できるよう歩行者優先をドライバーに認識させるための横断歩道を設置	歩車道区分あり	電柱幕「学童」系1枚 横断歩道設置検討		○	○		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
3	清和台東4地内	県道の信号待ちを嫌った車両が清和陸橋をスピードを出して通行。 道路がスロープになっており見通しが悪く横断者を認識しにくい。 歩行者が安全に横断するため、また、運転者が早めに横断者を認識できるよう、ボタン式信号を設置する	歩車道区分あり 大型横断歩道あり H26見通し良くするため街路樹を撤去済	横断歩道位置変更に伴う切り下げ位置変更検討 横断歩道塗り替え検討			○		登校班への安全指導 安全協力員の見守り
4	清和台東5地内	清和台東５の信号待ちを嫌って、県道に合流する車両がある。 対向車も多く登校児童生徒との交差が多い 登校時間の車両通行の抑制をするため、車両通行の時間規制する。	歩車道区分あり とまれ標識、路面表示、ミラーあり 時間規制は、周辺住民の同意を警察署に提出要。規制区間の車両は申請により通行許可（期限あり）を得る必要あり	電柱幕「交差点注意」系1枚		○			登校班への安全指導 安全協力員の見守り
5									
6									
7									
8									
9									
10									