


通学路マップ 加茂小学校



2022/05

# 加茂小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	加茂2丁目19番	深い水路だが、柵が一部しかない。 (下校時、近隣住民より連絡あり)	道路管理課 学校	【道路管理課】 隙間にポール設置を検討。  【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和5年度  【学校】 対策済
交通	2	加茂3丁目2番のウエルシア前	店舗があるので出入りの為、歩道を 大多数の児童が通る時間帯に車や 自転車が頻繁に通る。	民地	学校での通学指導。	対策済
交通	3	加茂3丁目1.2.3の交差点	自転車の急な飛び出しが多発している。	学校	注意喚起の電柱幕設置済。 学校での通学指導。	対策済
交通	4	南花屋敷2丁目から3丁目の歩道 (ラサ工業社宅付近)	交通量が多く坂道でスピードが出 ている。特に西からくる車から横断中 の児童が見えにくい。	道路管理課 学校	【道路管理課】 路面シート設置。  【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和5年度  【学校】 対策済
交通	5	学校前(北)の横断歩道	信号がなく交通量が多い。トラックも 頻繁に通るので危険。	兵庫県 警察 学校	【兵庫県】 注意喚起を促す路面標示設置。  【警察】 交通監視活動。  【学校】 学校での通学指導。	【兵庫県】 令和5年度  【警察・学校】 対策済
交通	6	桃源団地内(加茂2丁目)の交差点	176号線に行く抜け道となっており比 較的スピードを出した車が多数通 る。	警察 学校	【警察】 取締りの検討。  【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	7	東洋食品工業期短期大学寮横 (南花屋敷3丁目)	加茂2丁目に登下校する際、道を横 断するが横断歩道がない。急な坂で 自転車もスピードが出ている。	警察 学校	【警察】 交通監視活動。  【学校】 横断歩道は設置場所がないため、 学校での通学指導を行う。	対策済