

通学路マップ けやき坂小学校

清和台小校区

清和台南小学校区

清和台南小学校区

多田小学校区

多田小学校区



2022/05

けやき坂小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	けやき坂3丁目5番地 小学校前 バス停付近	①横断歩道標識に街路樹が覆いかぶさっている。 ②ダイヤモンドが消えかかっている。	公園緑地課 警察	【公園緑地課】 2年に1回の街路樹剪定を行っている路線で、現地確認の際支障となる樹木等は確認できなかった。樹木の繁茂により支障があれば、都度、現地を確認する。 【警察】 ダイヤモンド補修。	【公園緑地課】 対策済 【警察】 令和5年度
交通	2	けやき坂3丁目4番地 郵便局から 学校方面に向かう突き当り	カーブミラーに木がかかり、視認できずに危険である。伐採を希望。	公園緑地課	2年に1回の街路樹剪定を行っている路線で今年剪定済のため、現地確認の際支障となる樹木等は確認できなかった。樹木の繁茂により支障があれば、都度、現地を確認する。	対策済